



# ガラス式温度計 CAT-1

この度は弊社のガラス式温度計をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

本製品のご使用の前に以下の説明をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、お読みいただいた後も、この説明書を保存される事をお勧めします。

## 製品の設置とご使用方法

設置する場所が金属面の場合、製品背面の磁石で貼付けることができます。金属面ではない場所に設置するときは、付属の金属プレートの剥離紙を剥がし、設置する場所に貼付けてください。

※設置後、製品を引きずると設置面に傷がつくことがありますのでご注意ください。

※金属プレートの両面テープは強力になっています。プレートを剥がすと糊が残ることがありますのでご注意ください。

温度を確認するときは、目を温度計の高さに合わせ正面から読み取ってください。

測定温度範囲：-30～+50℃

精度：±1℃(-10℃～+10℃)

±2℃(上記以外)

## 注意事項

本製品はガラスを使用していますので、落としたり、ぶついたりするとガラスが破損する場合がありますのでご注意ください。

本製品に衝撃が加わりますと、指針が途切れたりすることがあります。そのような場合には正しい温度を表示できませんので、ご使用にならないでください。

直射日光等高温の環境下には放置しないでください。本体樹脂の変色・変形や温度指針のずれの原因となることがあります。



4 983621 200034

MADE IN CHINA



台紙



バック

**CUSTOM**  
**TOKYO JAPAN**

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL.03(3255)1117 FAX.03(3255)1137